











































ATA94+				
	Produkt	Menge	Anwendung	
1	 4mm Bananenkabel (30A)	1x schwarz, 1x rot	Nicht verdrehte Kabelverlängerung mit 4mm Bananenstecker-Anschluss (1.2m) 	2
2	 Steckbares 4mm Bananenkabel (30A)	1x schwarz, 1x rot	Nicht verdrehte Kabelverlängerung mit 4mm steckbarem Bananenstecker-Anschluss (1.2m) 	2
3	 Prüfspitzen	1x schwarz, 1x rot	Abnehmbare Prüfspitzen ermöglichen eine einfache Kabelverlängerung während der Prüfung.	2
4	 Einstechklemmen	1x schwarz, 1x rot	Drehbare Schraubwinde ermöglicht einfaches einstecken der Isolation CAN oder anderen Drähten ohne schneiden oder abisolieren 	2
5	 Krokodilklemmen schmal (30A)	1x schwarz, 1x rot	Komplett isoliert, universell einsetzbar 	2
6	 Krokodilklemme	1 Stück	Spitze Klauen, Ideal für Platinen, deren Komponenten oder schwer erreichbaren Prüfpunkte 	1
7	 Anschlussstück für Mini/ATC Sicherung	1 Stück	Sicherung aus Sicherungskasten entfernen, Adapter einstecken und mit Sicherung bestücken 	1
8	 ATC Sicherungsadapter	1 Stück	Spannungsabzweig für Flachsicherungen. Die neue Ausführung ermöglicht die Sicherung aus dem Sicherungskasten zu nutzen, um den Test mit der richtigen Amperezahl durchzuführen	1
9	 Mini Sicherungsadapter	1 Stück	Spannungsabzweig für Mini-Sicherungen. Die neue Ausführung ermöglicht die Sicherung aus dem Sicherungskasten zu nutzen, um den Test mit der richtigen Amperezahl durchzuführen	1
10	 Maxi Sicherungsadapter	1 Stück	Spannungsabzweig für Maxi-Sicherungen	1
11	 Einstellbarer Widerstand mit Anzeige (10KΩ ± 10%)	1 Stück	Schneller und einfacher Weg zur Einstellung des Widerstands ohne Multimeter während einer Simulation in einem Stromkreis mit Widerstand 	1
12	 12V-24V Funktionstester	1 Stück	Multifunktions tester für Polarität, Leitfähigkeit, Komponentenaktivierung und Anhängerbeleuchtung (siehe Bedienungsanleitung) 	1

13	 Polaritätstester	1 Stück	Überprüft und vergleicht die Einspritzfrequenz. Auch zum prüfen auf Spannung/Widerstand 	1
14	 LED Stroboskop	2 Stück	Überprüft eine Reihe von Anschlüssen zur richtigen Verdrahtung (LED blinkt rot = umgekehrte Polarität, LED blinkt grün = korrekte Polarität) 	2
15	 3-Wege Adapter	1x schwarz, 1x rot	Bananenbuchse auf doppelten Bananenstecker oder umgekehrt	2
16	 Airbag/SRS Simulator	2 Stück	Zur Überprüfung der Spannungsversorgung im SRS Airbag System vor dem Einbau eines neuen Airbags 	2
17	 Nadelförmige Prüfspitzen	1x schwarz, 1x rot	Ideal zum überprüfen schmaler/dünnere Kabel, z. B. von Anzeigegegeräten 	2
18	 ♀ Banane auf 3.0 mm Prüf-Flachstecker (30A)	4x ♂	Für Sicherungskästen mit Mini- und Flachsicherungen; wird in den Sicherungskasten eingesteckt, um vereinfachten Zugang zu bekommen; zur Bildung von Schleifen für Prüfgeräte, um die Stromstärke in abgesicherten Kreisen, wie z. B. Benzinpumpen oder Gebläsemotoren zu messen	4
19	 ♀ Banane auf 5.0 mm Prüf-Flachstecker (30A)	4x ♂		4
20	 ♀ Banane auf 0.8mm Prüf-Flachstecker	3x ♀ 3x ♂	Adapter Platinausgang auf Bananenbuchse	6
21	 ♀ Banane auf 1.2 mm Prüf-Flachstecker	3x ♀ 3x ♂		6
22	 ♀ Banane auf 2.0 mm Prüf-Flachstecker	3x ♀ 3x ♂		6
23	 ♀ Banane auf 2.5 mm Prüf-Flachstecker	3x ♀ 3x ♂		6
24	 ♀ Banane auf 3.0 mm Prüf-Flachstecker	3x ♀ 3x ♂		3
25	 ♀ Banane auf 5.0 mm Prüf-Flachstecker	3x ♀ 3x ♂		3
26	 ♀ Banane auf 6.0 mm Prüf-Flachstecker	3x ♀ 3x ♂		6
27	 ♀ Banane auf 1.5 mm Prüf-Rundstecker	3x ♀ 3x ♂		6
28	 ♀ Banane auf 2.0 mm Prüf-Rundstecker	3x ♀ 3x ♂		6
29	 ♀ Banane auf 3.5 mm Prüf-Rundstecker	3x ♀ 3x ♂		6
30	 ♀ Banane auf 4.0 mm Prüf-Rundstecker	3x ♀ 3x ♂	6	